

1.3 Что нужно знать о звонках


Акустические звонки.

Современная промышленность предлагает широкий выбор акустических звонков. В зависимости от требуемой громкости звучания выбирать можно от миниатюрных звонков до рупорных сирен. Подразделение звонков на два типа осуществляется на основе их конструкций:

- пьезоэлектрические, с пьезокерамическим излучателем внутри;
- магнитоэлектрические (в том числе электромеханические).

Пьезоэлектрические звонки:

ПЭ – пьезокерамический элемент (Это пьезокерамика приклеенная на металлическую мембрану. Они изготавливаются двух типов - простые (2-х электродные) и с обратной связью (3-х электродные). Возможна дополнительная защита керамики от коррозии).




- ЗП** – пьезокерамический элемент внутри резонатора
- ЗГП** – звонок пьезокерамический со встроенным генератором
- СИРЕНА** пьезокерамическая – наиболее громкий вариант ЗП и ЗГП.

ПЭ и **ЗП** – это широкий диапазон звучания, определяемый частотной характеристикой
ЗГП – это фиксированная частота звучания (прерывистое или постоянное звучание).

Магнитоэлектрические звонки:

- ЗМ** – звонок магнитоэлектрический
- ЗГМ** – звонок магнитоэлектрический со встроенным генератором
- СИРЕНА** магнитоэлектрическая – наиболее громкий вариант ЗМ и ЗГМ.

ЗМ – это широкий диапазон звучания, определяемый частотной характеристикой
ЗГМ – это фиксированная частота звучания (прерывистое или постоянное звучание).



- 1-Корпус (кожух),
- 2-Спираль,
- 3-Постоянный магнит,
- 4-Отводы,
- 5-Обмотка,
- 6-Груз,
- 7-Резонатор,
- 8-Печатная плата,
- 9-Эпоксидная герметизирующая смола,
- 10-Металлический сердечник,
- 11-Силиконовый каучук,
- 12-Эмалированная проволока для соединения с отводами

Полярность входного сигнала для Звонков Магнитоэлектрических:

Если входной сигнал напряжения Vo -р подается на ЗМ с обратной полярностью, звук будет сгенерирован, но по уровню звукового давления он не будет соответствовать техническим характеристикам (паспортным данным).

Влияние амплитуды входного сигнала на изменение частотной характеристики.

При проектировании следует очень точно подбирать ЗМ по напряжению, указанному в документации. От этого в большей степени зависит частотная характеристика ЗМ. В каталоге приводятся Частотные характеристики применительно к номинальному напряжению.

При более низком напряжении, чем номинальное, полоса частотной характеристики имеет тенденцию сужаться, а при напряжении выше - полоса частот становится более широкой (см. рис.1; рис.2).




Рис.1




Рис.2

Для эффективного использования ЗМ и ЗП надо учитывать различие в построении генерирующей схемы входного сигнала.




Рис.3 Форма входного сигнала для ЗМ




Рис.4 Форма входного сигнала для ЗП

Если поместить звонок в дополнительную резонансную камеру с отверстием для выхода звука (что обычно бывает при установке звонков в различные корпуса готовых изделий), то можно изменить уровень звукового давления, качество звучания в более широком диапазоне частот или добиться смягчения звука.

Произведенный звонками звук, распространяется в некотором замкнутом пространстве (см. рис.5). Чтобы добиться соответствующего резонанса в замкнутом пространстве, звукопроизводящее устройство должно отвечать определенным требованиям, таким как, высокий уровень звукового давления, качество звучания в более широком диапазоне частот или смягчение звука.

При расчете частоты следует использовать уравнение, названное «Резонатор Гельмгольца»:

$$f_v = \frac{cD}{4} \sqrt{\frac{1}{\pi V(L+0,75D)}}$$

- f_v : Частота резонатора [Гц]
- V : Объем резонатора [мм³]
- D : Диаметр звукового отверстия [мм]
- L : Глубина звукового отверстия [мм]
- C : Скорость звука = 344 000 [мм/с]




Рис.5

Проектируемый резонатор должен иметь такие габариты, чтобы резонансная частота (f_v) была выше, чем резонансная частота (f_0) звука, излучаемая самим звонком, что позволяет менять частотную характеристику в более широком диапазоне, увеличивать уровень звукового давления и смягчать звучание, исключая гармонические составляющие.(см.рис.6) Подобное невозможно если f_v ниже, чем f_0 , или ограничено, если f_v чрезмерно выше, чем f_0 . Если требуется увеличить только звуковое давление, рекомендуется установить f_v в два раза выше, чем f_0 .(см.рис.7)




Рис.6 Частотная характеристика без дополнительного резонатора




Рис.7 частотная характеристика с дополнительным резонатором, увеличивающим звуковое давление

Промывка: есть такие типы ЗМ, ЗГМ, ЗП, ЗПП, которые могут подвергаться промывке в растворителях наряду с другими радиодеталями после процесса пайки. Но не все ЗГМ можно подвергать воздействию растворителей. Большинство очищающих растворителей способно разрушить эти звонки, таким образом, пайка волной и последующая промывка для них запрещена.